

## SPLICE TAPE

### 1. Descripción:

Esta cinta autoadhesiva de 7,5 cm se usa para la unión de campos de membranas de EPDM giscolene.

### 2. Propiedades

- Instalación rápida y sencilla.
- Excelente resistencia a la humedad.
- Excelente resistencia al calor y al frío.
- Excelente adherencia.

### 3. Aplicación

Si ha permanecido expuesta a temperaturas de 15°C es preciso acondicionarlo a temperatura ambiente.

Coloque las membranas giscolene en el área de unión con una superposición de unos 100-150 mm. A continuación marque la lámina inferior unos 10-15 mm desde el borde de la junta con un lápiz blanco. Esta marca le servirá como guía para la aplicación de la imprimación Primer 012 y la instalación de la cinta de giscosa.

Doble el borde del solapo y pegue la lámina superior con la imprimación Primer 012. Esto la sujetará en su sitio durante la operación de unión.

Retire el exceso de polvo y suciedad de la lámina. Aplique la imprimación Primer 012 en ambas superficies de forma simultánea con un pincel de pintura resistente a los disolventes de 75 a 100 mm de ancho.

Deje que la imprimación Primer 012 se seque completamente.

Coloque la cinta de giscosa de 75 mm en la lámina inferior con el plástico adhesivo hacia arriba. Alinee el borde del plástico adhesivo con las marcas. Estire la cinta inmediatamente usando un rodillo, ejerza una presión firme a lo largo de la cinta para eliminar todo el aire que pueda haber quedado atrapado entre la imprimación y la cinta.

Despegue la lámina superior y déjela caer libremente sobre la cinta. Recorte la lámina superior según sea necesario en todas las áreas en donde el plástico adhesivo sobre la cinta no supere los 5 o 15 mm sobre el borde de la unión.

Para eliminar el plástico adhesivo de la cinta, en primer lugar doble la lámina superior y despegue el plástico de la cinta de giscosa, arrancándola desde la junta con un ángulo de 90°C con la cinta. Tire del plástico a un ritmo fijo y manténgalo bajo con la superficie del tejado mientras lo elimina para reducir las bolsas de aire. Haga coincidir toda la longitud de la unión a mano, cuando el plástico adhesivo se elimine.

Estire la unión con un rodillo apropiado, tanto a lo ancho y en la unión como a lo largo de toda su longitud por encima de ambos bordes de la cinta.

#### 4. Cobertura

De acuerdo con la longitud de la unión. Al final del rollo, superponga un mínimo de 25 mm.

#### 5. Características

<b>Base</b>	Butilo
<b>Naturaleza</b>	Vulcanizado
<b>Contenido sólido</b>	100 %
<b>Anchura</b>	7,5 cm
<b>Espesor</b>	0,75 ± 0,15 mm

#### 6. Envasado/Almacenamiento/Vida útil

Rollos de 30,5 metros. - 6 rollos / cartón.

Guárdelo en los contenedores originales sin abrir a temperaturas comprendidas entre los 15 y los 25°C. Mantenga el material lejos de la luz directa del sol hasta que esté listo para su aplicación.

12 meses de vida útil, cuando se almacena en las condiciones antes mencionadas.

#### 7. Precauciones

Consulte la Hoja de datos de seguridad de los materiales.